

全体の結果:




ケーブルラベル: A-1

日時:	2016/09/27 16:10:56	ビル:	Unspecified-Building
リミットタイプ:	TIA - Cat 6A Permanent Link	フロア:	Unspecified-Floor
ケーブル名:	CAT 6A UTP	ルーム:	Unspecified-Room
コネクタ名:	UTP Mod Jack 6A	ラック:	Unspecified-Rack
サイト:	Unspecified	パネル:	Unspecified-Panel
オペレータ名:	Unspecified		

メイン シリアルNo.:	pw20100021	リモート シリアルNo.:	pw20100022
メイン アダプタ:	Cat 6A Link	リモート アダプタ:	Cat 6A Link
メイン 校正日:	May 26 2015	リモート 校正日:	May 26 2015
デバイスソフトウェア:	7.2	ソフトウェアレポート:	Build_#475_7.2_2016-07-07_14-33-04

ワイヤーマップ: 合格




ワイヤーマップ: T568B

	値	規格	マージン
長さ (m):	4.6	90.0	85.4
NVP:	68.0		
伝播遅延 (ns):	29.0	498.0	469.0
遅延スキュー (ns):	2.0	44.0	42.0
抵抗 (Ohms):	0.8	21.0	20.2

挿入損失: 合格

最悪マージン: Worst Value:



ペア:	36	45
値 (dB):	0.2	3.3
規格 (dB):	3.1	43.4
マージン (dB):	2.9	40.1
周波数 (MHz):	2.95	493.00



リターンロス: 合格

最悪マージン: Worst Value:



ペア:	45	45	45	45
値 (dB):	11.7	11.5	11.7	11.5
規格 (dB):	8.0	8.0	8.0	8.0
マージン (dB):	3.7	3.5	3.7	3.5
周波数 (MHz):	494.00	494.00	494.00	494.00



NEXT: 合格

最悪マージン: Worst Value:



ペア:	12-36	12-36	12-36	36-45
値 (dB):	36.0	37.6	33.8	32.3
規格 (dB):	34.5	33.9	29.3	27.5
マージン (dB):	1.5	3.7	4.5	4.8
周波数 (MHz):	280.00	302.00	415.00	470.00



ACRF: 合格

最悪マージン: Worst Value:

ペア:	45-78	78-45	78-45	45-78
値 (dB):	69.6	69.6	23.3	23.6
規格 (dB):	58.0	58.0	10.7	10.7
マージン (dB):	11.6	11.6	12.6	12.9
周波数 (MHz):	2.05	2.05	472.00	472.00



PSNEXT: 合格

最悪マージン: Worst Value:

ペア:	36	36	36	36
値 (dB):	34.9	36.4	31.8	30.1
規格 (dB):	31.4	31.3	24.2	24.7
マージン (dB):	3.5	5.1	7.6	5.4
周波数 (MHz):	301.00	302.00	486.00	470.00

PSACRF: 合格

最悪マージン: Worst Value:

ペア:	45	78	45	45
値 (dB):	72.1	72.8	21.6	21.8
規格 (dB):	61.2	61.2	7.7	7.6
マージン (dB):	10.9	11.6	13.9	14.2
周波数 (MHz):	1.00	1.00	472.00	476.00

ネットワーク準拠: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 10GBASE-T, manufacturer should state AXT compliance